

قائمة الهورات الفنية والهندسية لخطة التدريب

اسم الدورة	المدة يوم	اسم الدورة	المدة يوم	اسم الدورة	المدة يوم
التفتيش الهندسى	4	تشغيل الضواغط والتربينات البخارية	4	اعداد فنيين لحام وقطع معادن	4
اللحام بالاكسى استلين	4	أجهزة القياس والتحكم فى الغلايات	4	تشغيل الضواغط والتربينات البخارية	4
SCADA نظام التحكم	4	هندسة التزيت والتشحيم	3	التحكم فى ظلمبات الطرد المركزى وظلمبات الأعماق فى الصرف	4
نظام التحكم DCS	4	صيانة لوحات التوزيع الكهربائية	3	المحولات الكهربائية العمل والصيانة والحماية	4
التحكم الالى النيوماتيكي	4	نظم الانذار والامان	4	اعداد فنيين خراطة وتشغيلات ميكانيكية	4
رومان بلى كراسى التحميل	3	صيانة المضخات	4	تنفيذ وصيانة التركيبات الكهربائية	5
فحص الغلايات	4	صيانة الضواغط التربينية	4	اساسيات البرمجة لانظمة plc 7_300s موديل	5
الصمامات	4	معالجة مياة التبريد	4	تطبيقات عملية لانظمة plc	5

Kimanil Industrial Consulting Certified by URS- UKAS for ISO 9001:2000

tel:38313238-fax: 38322574-mob: 01226143171- 015-363334 [www.kimanil.com](http://www.kimanil.com)  
email: [info@kimanil.com](mailto:info@kimanil.com)

	7_300sموديل				
5	الالكترونيوماتيك	4	معالجة مياه الغلايات	3	صيانة القواطع الكهربائية
5	اللحام بغاز الارجون وثاني اكسيد الكربون	4	صيانة الضواغط التريينية	4	التحكم الالى الالكترونى
5	اختبارات وصلات اللحام بالطرق الاتلافية وغير الاتلافية	4	معالجة مياه التبريد	4	صيانة المبادلات الحرارية
5	نيوماتيك	4	تخطيط ومراقبة الصيانة الوقائية	4	إنشاء الشبكات الأرضية وطرق صيانتها
5	الهيدروليك	4	الات التيار المستمر	5	صيانة المعدات الهيدروليكية
5	الاكواد والموصفات العا لمية للحام	5	الهيدروليك المتقدم	5	مراجعة واعتماد طريقة اللحام
5	Sensor technology	3	تحسين معامل القدرة	4	المدخل المتكامل لخفض تكلفة المنتج
5	Plc hardware	3	دوائر التيار المستمر والقياسات	4	اسلوب التفكير الاحصائى لحل مشاكل التصنيع
5	Plc software	5	اختبارات وصلات اللحام بالطرق الاتلافية وغير الاتلافية	3	تحسين الانتاجية
5	Advanced control techniques	3	التمديدات الكهربائية	2	ترتيب وتنظيم أماكن العمل
5	صيانة وتحديد الاعطال لماكينات الورش	4	دوائر التيار المتردد والقدرة الكهربائية	5	اساسيات عمل اجهزة القياس

Kimanyl Industrial Consulting Certified by URS- UKAS for ISO 9001:2000

tel:38313238-fax: 38322574-mob: 01226143171- 015-363334 [www.kimanyl.com](http://www.kimanyl.com)  
email: [info@kimanyl.com](mailto:info@kimanyl.com)

4	التحليل المسبق لمسببات الاعطال	4	المبادلات الحرارية	5	الاجطاء الميكانيكية والكهربية اسبا بها وطرق الوقاية منها
4	اساسيات نظم التحكم الكهربائية والالكترونية	4	دوائر التحكم الالى-واستخدام الكونتكتور	4	تشغيل وصيانة أجهزة التكيف
4	الرسوم الكهربائية وتحليل الدوائر	5	المناوله والرفع	4	الميكانيكا والكهرباء ديزل
4	الاساليب الحديثة فى ادارة المخزون والرقابة عليا	4	لف المحركات	4	أعمال الصاج- متقدم
4	القياسات الهندسية	4	الاتجاهات الحديثة فى مناوله المواد	4	أساسيات أعمال الصاج
4	الرسم الهندسى وقراءة الرسومات	4	التخطيط الداخلى للمصانع	4	أساسيات الخرطة
4	تتبع الاعطال واصلاحها فى الدوائر الهيدروليكية	4	ادارة الموارد	4	خرطة متقدمة
4	صيانة معدات وأدوات الانتاج	4	الاساليب الكمية فى ادارة الانتاج	4	التقييم وقياس الانتاجية بالاساليب اليابانية
3	علامة CE	5	ISO\TS 16949	4	الاهتزازات
4	التروس (تصنيع-صيانة-اصلاح)	5	المعاملات الحرارية للمعادن والسبائك	10	برمجة وتشغيل فرايز

Kimanil Industrial Consulting Certified by URS- UKAS for ISO 9001:2000

tel:38313238-fax: 38322574-mob: 01226143171- 015-363334 [www.kimanil.com](http://www.kimanil.com)  
email: [info@kimanil.com](mailto:info@kimanil.com)

4	عمرة محركات الديزل	4	عمرة محركات البنزين	4	صيانة وعمل الاوناش
5	الامان فى أنظمة القدرة الكهربية	5	فحص واختبار المنتجات الهندسية	5	صيانة الكومبرسور
4	صيانة القواطع الكهربائية	4	أنظمة التبريد والتجميد	4	العزل فى الأنظمة الكهربائية
4	أعداد فنيين لحام و قطع معادن	4	أعداد فنيين خراطة و تشغيلات ميكانيكية	4	أعداد فنيين كهرباء
4	قياس أداء عمليات الانتاج الصناعى	4	تصميم خطوط الانابيب	4	المعايير
5	Application of DCS in electrical generation and distribution substation	5	Bagging unit	2	كود عمليات الانابيب
	Valve technology				

Kimanyl Industrial Consulting Certified by URS- UKAS for ISO 9001:2000

tel:38313238-fax: 38322574-mob: 01226143171- 015-363334 [www.kimanyl.com](http://www.kimanyl.com)  
email: [info@kimanyl.com](mailto:info@kimanyl.com)